

ARCHÉOLOGIE
DE LA FRANCE
INFORMATIONS

ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia
Limousin | 2013

Moustier-Ventadour – Château de Ventadour

n°3257

Bernard Pousthomis



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/16108>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Bernard Pousthomis, « Moustier-Ventadour – Château de Ventadour », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Limousin, mis en ligne le 18 janvier 2016, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/16108>

Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Moustier-Ventadour – Château de Ventadour

n°3257

Bernard Pousthomis

Code Insee commune : 19145


Lien Atlas (MCC) :

[http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=2.059;45.347;2.150;45.415](http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=2.059;45.347;2.150;45.415)

- 1 La dernière tranche de travaux de consolidation du château de Ventadour a nécessité, en 2013, un suivi archéologique et des fouilles (fig. 1).
- 2 Cinq sondages ont été ouverts au centre de la haute-cour. Ils ont permis de localiser le niveau du sol d'occupation et d'observer les fondations de la chapelle. Pour cette dernière, les tranchées de fondation prennent l'allure de simples rainures peu profondes et de faible largeur. Des structures bâties sont apparues à l'angle oriental de la chapelle avec un vestige de dallage composé de grandes pierres de taille de granit, posées à plat. Ce dallage, mis au jour à faible profondeur, semble postérieur à la chapelle contre laquelle il prend appui.
- 3 D'autres maçonneries arasées ont été mises au jour au pied de la « Grosse tour ». Il s'agit d'un édifice au plan en abside pour lequel il a été émis l'hypothèse d'une structure liée à une activité domestique ou artisanale. Malheureusement, les artefacts recueillis dans les remblais sus-jacents n'ont livré aucune information décisive sur la datation de ce bâtiment, hormis que l'occupation a pu durer jusqu'à l'époque moderne comprise. Ces maçonneries sont à rattacher avec d'autres, mises au jour en 2003, qui pourraient appartenir à un logis médiéval bâti contre la courtine nord-est et jusqu'à la « Grosse tour ». Toutefois, la fenêtre archéologique reste trop restreinte pour l'affirmer et seule une fouille de plus grande ampleur au pied de la courtine nord-est (de part et d'autre de la « Grosse tour ») permettrait de lever l'hypothèse.

- 4 La chapelle Saint-Georges (fig. 2) a fait l'objet d'une désobstruction des gravats qui l'encombrent puis d'une fouille limitée au premier sol rencontré, comme l'avait prescrit le SRA. Cette chapelle, rapportée contre la courtine sud-ouest, occupe une place privilégiée dans la haute-cour. Elle appartient à la grande campagne de travaux du ^{xv}^e s. qui met en œuvre un vocabulaire architectural commun à la construction du grand logis seigneurial, à la « Tour carrée » et à cette chapelle. Le plan rectangulaire et non orienté, de 13,80 m × 8,60 m hors-œuvre, comprend trois travées qui étaient voûtées d'ogives ; celle la plus au nord-ouest formant le chœur conserve la base d'un autel. L'entrée s'effectuait au sud-est par une large porte dont l'encadrement a disparu. Peut-être le tympan sculpté du ^{xv}^e s. représentant Samson domptant le lion, prélevé à Ventadour à la fin du ^{xviii}^e s. et aujourd'hui remployé à la « Maison Madrange » à Égletons, ornait-il cette porte ? Elle est aujourd'hui remplacée par un bouchage en gros moellons de récupération, bâtis à sec sans doute au ^{xix}^e s. Une chapelle quadrangulaire dotée d'un autel est ouverte sur le côté sud-ouest, édifice appartenant hypothétiquement à une chapelle primitive. Le parement extérieur, en grand appareil de moellons soigneusement équarris, est très différent du parement interne beaucoup plus fruste et destiné à recevoir un enduit au mortier dont subsistent de rares vestiges peints en blanc à la base des murs. Les voûtes, au profil de deux tores encadrant un méplat, retombaient sur des piliers engagés triflés à base soigneusement moulurée. Une clef de voûte, retrouvée en 1967-68 au centre de la chapelle, portait les armes polychromes de Ventadour (fouilles R. Joudoux). Un vestige de baie à remplage, également mis au jour lors de ces mêmes fouilles anciennes, pourrait provenir du mur nord-ouest. L'architecture de cette chapelle présente d'étroites parentés avec l'église de Chaumeil (Corrèze), du ^{xv}^e s., qui conserve également une voûte d'ogives aux armes des Ventadour.
- 5 Le sol ne conserve que des lambeaux d'un pavement en carreaux de terre cuite (fig. 3). Celui de la nef présente une composition compartimentée identique à celle de la grande salle du logis seigneurial mais avec, ici, de multiples réparations. Le chœur, surélevé d'une marche, ainsi que la chapelle sud-ouest présentent un sol non compartimenté.
- 6 La citerne souterraine de la haute-cour est un édifice intéressant qui a été nettoyé et relevé (fig. 4). De plan carré et d'une contenance de 15 à 20 m³, elle est composée de deux nefs parallèles et voûtées. Elle est alimentée par une source jaillissant au niveau du sol.
- 7 À la demande de l'Architecte en chef des monuments historiques, une étude a été menée sur les portes du château de la fin ^{xiii}^e-début ^{xiv}^e s. en vue de restituer celle, totalement disparue, qui permettait l'accès à la haute-cour depuis la barbacane. Il s'est avéré que les cinq portes étudiées sont d'un type stéréotypé et aux dimensions quasiment identiques.
- 8 Le suivi d'une tranchée de pose de réseaux le long du chemin d'accès au château a permis de localiser le niveau du rocher sous les remblais constitués depuis le ^{xix}^e s.
- 9 Enfin, le plan du château a été complété par le relevé des deux fossés qui défendent l'accès, le second étant d'une profondeur particulièrement importante.
- 10 À l'issue des fouilles, les maçonneries de la chapelle ont été « cristallisées » et le sol partiellement remblayé afin de protéger le carrelage.

Fig. 1



Localisation des secteurs étudiés

DAO : B. Pousthomis

Fig. 2



Vue générale de la chapelle Saint-Georges en fin de fouilles

Cliché : B. Pousthomis, Hadès

Fig. 3



Vue générale de l'intérieur de la chapelle depuis l'ouest.

Cliché : B. Pousthomis, Hadès

Fig. 4



Détail d'une nef voûtée au niveau de la trappe d'accès.

Cliché : B. Pousthomis, Hadès

BIBLIOGRAPHIE

Pousthomis, 2014 : Pousthomis B. : *Moustier-Ventadour, Corrèze (19), château, rapport final d'opération archéologique*, Hadès, Limoges, SRA Limousin, 2014, 2 vol., 244 p. [RAP01914].

INDEX

Index géographique : Limousin, Corrèze (19), Moustier-Ventadour

Keywords : Medieval Period, castle, paving, chapel

Mots-clés : château, dallage, chapelle

operation Sondage (SD)

Index chronologique : Moyen Âge

AUTEURS

BERNARD POUSTHOMIS

PRI